


Sehr geehrte Kunden,

Um Ihre persönliche Sicherheit zu verbessern, haben wir die Montage der Dichtungssätze überarbeitet und empfehlen einen Austausch der verwendeten Stützringe an der Dichtung.

Wir empfehlen den Austausch dieser Dichtungen als vorbeugende Maßnahme ohne Qualitätsbezug oder Auswirkungen auf Ihre persönliche Sicherheit.

Bitte beachten Sie, dass alle Geräte, die ab dem 5. Februar 2021 ausgeliefert werden, diese Änderung bereits standardmäßig implementiert haben.



Folgende Ersatzteile-Nrn. wurden aktualisiert.

Ersatzteil	
10068172	Grundüberholungsset DM04 MM
10068173	Grundüberholungsset DM04 SL
10069372	O-Ring/Stützring (HD) für Leitung DM04 je 10
10142906	Dichtungen für SingleLine 1120 alphaSL
10162664	AT-Druckminderer DM04 SL
10162665	AT-Druckminderer DM04 SL-Q
10162666	AT-Druckminderer DM04 SL-CLICK
10162667	AT-Druckminderer DM04 SL-Q-CLICK
10162843	AT-Druckminderer DM04MM (55bar)
10162844	AT-Druckminderer DM04MM (55bar) CLICK
10162846	AT-Druckminderer DM04MM (100bar) mini
10194382	Dichtungssatz, SL Anschluß, PA, ERSATZ
10199422	Grundüberholungssatz Druckminderer PR18, M1 PA
10126631	Grundüberholung, DM04MM (55BAR)
10146781	Grundüberholung, DM04MM (55bar)-Q-M
10202655	Grundüberholung, TETRA, DM04-M
10129391	AT-Druckminderer SL 200, VOLLST.
10162668	AT-Druckminderer DM04 SL 200
10162845	AT-Druckminderer DM04MM (50bar), Japan